

Rückruf für den APEKS WTX Power Inflator

Auf Grund einer Reklamation wurden wir darauf hingewiesen, dass möglicherweise der Auslassknopf nicht korrekt befestigt wurde. Bisher liegen uns jedoch keine Berichte über Störungen oder Beschädigungen der sich im Umlauf befindlichen Geräte vor.

Wir möchten jedoch sicherstellen, dass der Auslassknopf korrekt befestigt ist und sind darauf bedacht **jeden** APEKS WTX Inflator zu prüfen um einen eventuellen Defekt zu beheben.



Daher empfehlen wir Ihnen vor dem nächsten Tauchgang eine kurze Inspektion Ihrer WTX Inflatoreinheit bei einem Aqua Lung PRO Shop Händler durchführen zu lassen. Sollte der Aqua Lung Fachhändler feststellen, dass der Knopf nicht korrekt angebracht ist, wird der Mangel durch die Aqua Lung GmbH in Singen kostenfrei behoben.

Diese Aktion betrifft die folgenden Produkte:

- WTX Inflator komplett (Artikel 14140)
- WTX3 Single Comfort Blase (Artikel 14125)
- WTX4 Single Comfort Blase (Artikel 14126)
- WTX6 Double Comfort Blase (Artikel 14127)
- WTX8 Profiblase (Artikel 14129)
- WTX6R Double Comfort Blase (Artikel 14128)

Für Fragen bzgl. dieser Rückrufaktion, die Ihr Aqua Lung Händler nicht beantworten kann, erreichen Sie unsere Service Abteilung unter +49 7731 934535.

Wir danken für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.